

Bijlage 7 Maatregelen instandhouding Berenschot en Het Dak

In het mjpg is concreet benoemd welke onderdelen in 2024 moeten worden vervangen / onderhouden. Buiten deze zaken om zullen er veel posten onvoorzien/ klein onderhoud komen, omdat alle onderdelen gebreken gaan vertonen en waar nodig vervangen/ onderhouden dienen te worden om het gebouw functioneel te houden.

Van enkele grote posten is nadere uitwerking nodig. Ten aanzien van de beweegbare bodems in het zwembad is het voorstel in ieder geval de beweegbare bodem in het doelgroepenbad te vervangen zodat zwemlessen door kunnen gaan in het kader van zwemveiligheid. Hoe om te gaan met de beweegbare bodem in het wedstrijdbad dient nader uitgewerkt te worden en zullen wij meenemen in het uitwerken van de scenario's.

De grootste posten die eigenlijk niet kunnen wachten zijn:

- Groot deel van de installatie is einde levensduur
- Bitumen dakbedekking is einde levensduur
- Beweegbare bodems zijn einde levensduur
- Plafond wedstrijd noodvoorziening vervangen voor definitieve oplossing.
- Brandmeldinstallatie volledig nazien en correct aansluiten
- Er volgt nog een rapport van Wabo/ VRU tbv keuring brandveiligheid. Op korte termijn zullen hier diverse grotere werkzaamheden voor moet worden uitgevoerd om te voldoen.

Aangezien het grotendeels kosten betreffen voor het instandhouden van sportcentrum Berenschot en Het Dak moeten deze kosten in één keer ten lasten komen van de exploitatie van boekjaar 2024 . Hiervoor is geen dekking opgenomen in de begroting 2024-2027. De verantwoording zal plaatsvinden op de kostenplaats van SC Berenschot.