

BLOMMENDAAL



TOELICHTING	
JA	NEE

[illegible]

Ventilatie overzicht versus Covid-19



Object : N : Blommendaal

A : Blommendaal 4

W : Meerkerk

Ruimte : nummer of naam : gymzaal

Functie : utiliteit ☐ gemeenschapshuis ☐ sport ☐ onderwijs ☐ overig ☒ gymzaal

Afmetingen : L x B x H = 21,0x12,0x5,5 oppervlakte 252 m² inhoud 1.386 m³

Bezetting : laag ☐ midden ☒ hoog ☐

Aanwezige ventilatie: WTW unit zonder recirculatie, mogelijke luchtverplaatsing van 4.400 m³/h.
Een deel van de toevoerlucht stroomt mogelijk over naar kleedruimten.

natuurlijk	☐	systeem	
mechanische afzuig, natuurlijke toevoer	☐	capaciteit uit	
mechanische toevoer, natuurlijke afvoer	☐	capaciteit in	
mechanische afzuig en toevoer niet gekoppeld	☐	capaciteit in	uit
mechanische toevoer en afvoer gekoppeld LBK / WTW	☒	capaciteit in 4400	uit 4400
recirculerend ja ☐ nee ☒		deel ☐	

Overige ventilatie:

Lokale koelapparatuur recirculerend	ja ☐	nee ☒	aantal
losse zwenk- of (tafel)ventilatoren	ja ☐	nee ☒	aantal

Spuiventilatie mogelijk : ja ☒ nee ☐

CO₂ metingen :

Meting aanwezig	ja ☐	nee ☒	
Externe meting	ja ☐	nee ☒	
gemeten waarde			ppm

Voldoet aan Bouwbesluit

Voldoet aan RIVM aanbevelingen

Ja ☒	Ja ☒
Nee, zie toelichting ☐	Nee, zie toelichting ☐

Objectnummer : 5

Datum : 24-09-2020

Ventilatie overzicht versus Covid-19



Object : N : Blommendaal

A : Blommendaal 4

W : Meerkerk

Ruimte : nummer of naam : kleedruimten

Functie : utiliteit ☐ gemeenschapshuis ☐ sport ☐ onderwijs ☐ overig ☒ gymzaal

Afmetingen : L x B x H = 14,0x9,0x2,6 oppervlakte 126 m² inhoud 328 m³

Bezetting : laag ☐ midden ☒ hoog ☐

Aanwezige ventilatie: het betreft een combinatie van 2 x kleed- en doucheruimten waarbij in totaal 4 stuks windgedreven dakventilatoren voor mogelijke afzuig zorgdragen, toevoer dan via overstroom

natuurlijk	☒	systeem	
mechanische afzuig, natuurlijke toevoer	☐	capaciteit uit	
mechanische toevoer, natuurlijke afvoer	☐	capaciteit in	
mechanische afzuig en toevoer niet gekoppeld	☐	capaciteit in	uit
mechanische toevoer en afvoer gekoppeld LBK / WTW	☐	capaciteit in	uit
recirculerend ja ☐ nee ☒		deel ☐	

Overige ventilatie:

Lokale koelapparatuur recirculerend	ja ☐	nee ☒	aantal
losse zwenk- of (tafel)ventilatoren	ja ☐	nee ☒	aantal

Spuiventilatie mogelijk : ja ☒ deels nee ☐

CO2 metingen :

Meting aanwezig	ja ☐	nee ☒	
Externe meting	ja ☐	nee ☒	
gemeten waarde			ppm

Voldoet aan Bouwbesluit

Voldoet aan RIVM aanbevelingen

Ja ☐	Ja ☐
Nee, zie toelichting ☒	Nee, zie toelichting ☒

Objectnummer : 5

Datum : 24-09-2020